

INFORMACIÓN TÉCNICA CAV1138 / CAV1138C

En algunas ocasiones, es posible que tras la instalación del anillo espiral de airbag CAV1138 / CAV1138C no funcione la bocina.

El principal motivo de esta avería, es debido a que durante la instalación de la pieza se doblan los terminales de conexión que realizan la función de la bocina, y no llegan a hacer contacto.

Si esto ocurriese, deben estirar con cuidado nuevamente estos terminales o patillas (señalados en la imagen inferior), para que vuelvan a hacer contacto correctamente y debería solucionarse el problema.

Si tras hacer esta comprobación el problema persiste, podría existir otra avería en el anillo. En este caso tendríamos que enviárselo al fabricante para que lo compruebe.



Esperamos que esta información pueda serle de ayuda, para cualquier consulta no dude en ponerse en contacto con nosotros.